


事故の報告について

事故発生日	発生時間	発生場所	賠償額(円)	賠償内容	専決処分年月日
令和6年6月17日	午後4時20分頃	清水字浜元135-1 北中学校敷地内			
概要	正面玄関から向かって右側の校舎2階の窓枠のコンクリート(幅2メートル、厚さ数センチメートル)が真下にある小屋に落下し、その砕けた破片が駐車していた相手方車両の左側ブレーキランプ付近に当たり、擦り傷が生じた。				



落下したコンクリートの動き

落下したコンクリート部分

破損箇所



【事故後の対応】

- ・窓枠部分の補修工事を行っており今月中（7月下旬）に完了予定。
- ・当該事故について、相手方の自家用車の被害状況等を確認し、示談交渉を進める。
- ・小・中学校を定期的に巡回し、危険な箇所の早期発見に努める。
- ・小・中学校に学校施設の安全点検に関する通知の発出。
- ・築年数順に小・中学校の外壁の再点検を順次実施。