

事故の報告について

事故発生日	令和6年9月5日(木) 午前11時頃
発生場所	青森市月見野霊園(青森市大字駒込字月見野281番地) 10区5部(芝区画)
概要	月見野霊園において、生活安心課会計年度任用職員が、自走式草刈機を使用して作業を行った際に、操作を誤り、墓地区画使用権者の墓石に衝突し、その一部を損傷させた事故である。

月見野霊園内位置図

芝区画の状況

事故発生箇所

墓石の損傷

花立ての損傷

自走式草刈機