



事故の報告について

事故発生日	発生時間	発生場所	賠償内容
令和6年9月6日	午前3時00分頃	青森市卸町1番1号 (中央卸売市場場内通路)	車両修理費
概要	中央卸売市場場内通路を走行中、マンホールの蓋がずれていたことにより生じた段差のため、右後輪タイヤ及びホイールが損傷した事故		



【現場写真】



【損傷箇所写真】



* マンホール直径は660mm、高さ110mm、重さ44.5kg、深さ1500mm。
 * 路面にできた蓋の形状をした傷の状態から、最大200mm程度ずれたものと思われる。