

## 事故の報告について

### 1 事故発生日時

令和4年3月30日（水） 午後2時30分頃


### 2 事故の相手方

ごみを自己搬入するためトラックで青森市清掃工場に来場した方

### 3 事故発生場所及び事故時の状況

青森市大字鶴ヶ坂字早稲田241番地1

（青森市清掃工場敷地内 市道新城平岡8号線と接続するアクセス道路上）



### 4 事故の状況

ごみを自己搬入するためトラックで青森市清掃工場に来場した方が、搬入した後の帰り、工場敷地内のアクセス道路（市道新城平岡8号線と接続する）を走行中、前方からの対向車とすれ違う際、道路の左側に寄ったところ、トラックの助手席側窓枠の上部と道路の左側路肩に設置しているスノーポールの上方部分とが接触したものの。

これにより、トラックの助手席側窓枠上部、左側バックミラー及びフロントガラスの一部、助手席側ドアバイザーが破損し、また、道路の路肩設置のスノーポールも折損した。

また、事故当時、当該スノーポールは積雪のため車道側に少し傾いていた。

なお、相手方に怪我はなかったもの。

5 現場の状況



6 損傷状況

トラックの破損箇所  
(助手席側窓枠上部)



トラックの破損箇所  
(助手席側ドアバイザー)



トラックの破損箇所  
(左バックミラー及びフロントガラス)



スノーボールの折損状況

