


### 事故の報告について

事故発生日	発生時間	発生場所	賠償額(円)	賠償内容	専決処分年月日
令和5年3月21日	午後9時10分頃	大谷字小谷		車両修理費	
概要	市道高田19号線を走行中の車両が道路の穴に落ち、左側前輪ホイールを損傷した事故				



事故発生現場

損傷車両

施工後

