

戸山中央公園の施設被害について

1. 発見日時

令和6年10月29日（火）午前9時頃

2. 被害場所

戸山中央公園トイレ壁面1箇所

（公園所在地：青森市蛭沢四丁目48-188）



3. 被害状況



（トイレ外観）



（破損箇所）

4. 状況経過

10月28日（月） 午前10時頃	清掃作業員がトイレに異常がないことを確認。
10月29日（火） 午前9時頃	清掃作業員が作業開始前にトイレ壁面が破損していることを確認。 清掃作業員から指定管理者、公園河川課職員へ報告。
同日 午後2時頃	指定管理者及び公園河川課職員が、トイレ壁面の破損を確認し、青森警察署へ通報。

- ・清掃作業員が最後に確認した10月28日（月）午前10時頃から、被害を確認した10月29日（火）午前9時頃までの間に被害発生。

5. 被害届の提出

戸山駐在所と指定管理者及び公園河川課職員が現地を確認した際に、壁面に足形が残っており、意図的な行為であると判断したこと、市は令和6年10月29日（火）付けで青森警察署に「被害届」を提出、同日付けで受理。