

事故の報告について

| 事故発生日 | 発生時間 | 発生場所 | 賠償額(円) | 賠償内容 | 専決処分年月日 |
|----------|--|-------|--------|-------|---------|
| 令和3年4月9日 | 午後7時10分頃 | 羽白字富田 | | 車両修理費 | |
| 概要 | 市道森林軌道廃線通り線を走行中の車両が道路の穴に落ち、左側前後輪ホイールを損傷した事故。 | | | | |



事故発生現場

損傷車両

施工後

