

実施日	採取箇所	測定方法	検査結果					
			放射性ヨウ素 I-131	検出限界	放射性セシウム Cs-134	検出限界	放射性セシウム Cs-137	検出限界
平成23年7月11日	横内浄水場 天日乾燥床 および 堤川浄水場 脱水機棟ケークヤード	NaIシンチレーションスペクトロメータ法	不検出	10	不検出	20	不検出	20
平成23年9月27日	堤川浄水場 脱水機棟ケークヤード		不検出		不検出			
平成23年12月12日	堤川浄水場 脱水機棟ケークヤード		不検出		不検出			
平成24年3月6日	堤川浄水場 脱水機棟ケークヤード		不検出		不検出			
平成24年6月20日	横内浄水場 天日乾燥床	ゲルマニウム半導体検出器による ガンマ線スペクトロメトリ法			不検出	20	不検出	20
平成24年7月12日	堤川浄水場 脱水機棟ケークヤード				不検出		不検出	
平成24年9月25日	堤川浄水場 脱水機棟ケークヤード				不検出		不検出	
平成24年11月26日	堤川浄水場 脱水機棟ケークヤード				不検出		不検出	
平成25年2月25日	堤川浄水場 脱水機棟ケークヤード				不検出		不検出	
平成25年6月19日	横内浄水場 天日乾燥床 および 堤川浄水場 脱水機棟ケークヤード	ゲルマニウム半導体検出器による ガンマ線スペクトロメトリ法			不検出	20	不検出	20
平成25年10月9日	堤川浄水場 脱水機棟ケークヤード				不検出		不検出	
平成25年11月26日	堤川浄水場 脱水機棟ケークヤード				不検出		不検出	
平成26年2月17日	堤川浄水場 脱水機棟ケークヤード				不検出		不検出	
平成26年6月6日	横内浄水場 天日乾燥床 および 堤川浄水場 脱水機棟ケークヤード	ゲルマニウム半導体検出器による ガンマ線スペクトロメトリ法			不検出	10	不検出	10
平成26年9月25日	堤川浄水場 脱水機棟ケークヤード				不検出		不検出	
平成26年11月25日	堤川浄水場 脱水機棟ケークヤード				不検出		不検出	
平成27年2月23日	堤川浄水場 脱水機棟ケークヤード				不検出		不検出	
平成27年6月11日	横内浄水場 天日乾燥床 および 堤川浄水場 脱水機棟ケークヤード	ゲルマニウム半導体検出器による ガンマ線スペクトロメトリ法			不検出	10	不検出	10
平成27年9月28日	堤川浄水場 脱水機棟ケークヤード				不検出		不検出	
平成27年11月19日	堤川浄水場 脱水機棟ケークヤード				不検出		不検出	
平成28年2月15日	堤川浄水場 脱水機棟ケークヤード				不検出		不検出	
平成28年6月20日	横内浄水場 天日乾燥床 および 堤川浄水場 脱水機棟ケークヤード	ゲルマニウム半導体検出器による ガンマ線スペクトロメトリ法			不検出	10	不検出	10
平成28年9月20日	堤川浄水場 脱水機棟ケークヤード				不検出		不検出	
平成28年11月21日	堤川浄水場 脱水機棟ケークヤード				不検出		不検出	
平成29年2月20日	堤川浄水場 脱水機棟ケークヤード				不検出		不検出	